



Gabinete do Vereador Roque Chile

O(A) Vereador(a) que esta subscreve, vem, pelas prerrogativas garantidas na Lei Orgânica Municipal e com base no Regimento Interno desta Casa, apresentar a seguinte:

INDICAÇÃO

O Vereador **ROQUE CHILE DE SOUZA**, no exercício de suas atribuições legais e regimentais, especialmente com fundamento no artigo 125, inciso II, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Linhares, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria requerer o encaminhamento do presente expediente a **Secretaria Municipal de Obras**, para que seja determinada ao setor técnico competente a realização de **vistoria técnica urgente**, seguida da adoção de todas as providências necessárias para o **reparo da base do poste de iluminação, a adequação e proteção da fiação que se encontra em contato com a água**, bem como a **limpeza completa da área**, localizada na **Rua Hermes Lima, nº 108, Bairro Palmital, Linhares/ES**, conforme demonstram as fotografias anexadas.

A presente solicitação decorre das constantes reclamações apresentadas pelos moradores da região, que manifestam grande preocupação com as condições em que se encontra a estrutura existente no local. As imagens anexadas evidenciam o comprometimento da base do poste, a existência de fios expostos em contato com água acumulada e a presença de resíduos e vegetação, fatores que representam risco iminente à segurança da população e comprometem as condições de conservação do espaço público.

A deterioração da base do poste pode comprometer sua estabilidade estrutural, aumentando a possibilidade de inclinação ou queda, especialmente durante períodos de chuvas intensas ou ventos fortes. Trata-se de uma situação que exige intervenção preventiva do poder público, evitando a ocorrência de acidentes que possam causar danos ao patrimônio público e privado, bem como colocar em risco a integridade física dos moradores, pedestres e condutores que transitam diariamente pela via.

Outro fator que merece especial atenção é a presença de fiação em contato direto com água acumulada, circunstância que gera grande apreensão entre os moradores. Ainda que seja necessária avaliação técnica para verificar as condições da instalação, a situação observada demonstra a necessidade de inspeção imediata, a fim de eliminar qualquer possibilidade de risco decorrente de eventual comprometimento da rede, garantindo a segurança dos usuários da via e preservando a continuidade dos serviços públicos.

A situação torna-se ainda mais preocupante pelo fato de a via possuir intenso fluxo de





peças e veículos ao longo do dia, sendo utilizada por moradores, trabalhadores, estudantes, idosos e crianças. A ausência de manutenção adequada pode ocasionar acidentes, dificultar a circulação de veículos e comprometer o acesso de ambulâncias, viaturas policiais, equipes de coleta de resíduos e demais serviços essenciais.

Além disso, o acúmulo de água, lixo, entulhos e vegetação nas proximidades da estrutura prejudica a drenagem natural da via, contribui para a proliferação de insetos e outros vetores de doenças, provoca mau aspecto urbanístico e favorece a degradação do espaço público. A limpeza do local constitui medida indispensável para garantir melhores condições de higiene, salubridade, segurança e bem-estar à comunidade.

Ressalta-se que a manutenção preventiva das estruturas públicas representa importante medida de eficiência administrativa, evitando que pequenos problemas evoluam para situações de maior gravidade, que demandem intervenções mais complexas e onerem os cofres públicos. A atuação rápida do órgão competente preserva o patrimônio público, reduz custos futuros e demonstra o compromisso da Administração Municipal com a segurança da população.

Diante desse cenário, solicita-se que seja realizada vistoria técnica detalhada no local, contemplando a avaliação da estabilidade da base do poste, das condições da fiação, da necessidade de substituição ou reforço da estrutura, da eliminação de possíveis riscos elétricos e da execução dos serviços de limpeza, remoção de resíduos, desobstrução da área e demais intervenções que se fizerem necessárias para restabelecer plenamente as condições de segurança e funcionalidade do local.

Considerando a relevância da demanda, o interesse coletivo envolvido e a necessidade de prevenir acidentes, requer-se que os serviços sejam executados **com a máxima prioridade**, proporcionando maior segurança, tranquilidade e qualidade de vida aos moradores do Bairro Palmital e a todos os cidadãos que utilizam diariamente a Rua Hermes Lima.

Por fim, requer-se que, após a realização da vistoria e das intervenções necessárias, seja encaminhada resposta a esta Casa Legislativa informando as providências adotadas, os resultados da avaliação técnica e, se possível, o cronograma de execução dos serviços, em observância aos princípios da eficiência, da publicidade, da transparência e da continuidade dos serviços públicos.

Plenário “Joaquim Calmon”, 27 de julho de 2026.

Vereador(a) Roque Chile – MDB



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3300340033003200310037003A005000

Assinado eletronicamente por **ROQUE CHILE (ROQUE CHILE DE SOUZA)** em 27/07/2026 17:25

Checksum: **98EC426FC04206727BF0683AAAE5F7D6EDE46345EF160A8CE12EAA4169B55A58**



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300340033003200310037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.