



CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

N.º do Processo	Nº do Protocolo	Data do Protocolo	Data de Elaboração
9642/2025	11577/2025	23/06/2025 15:25:38	23/06/2025 15:25:37

Tipo

INDICAÇÃO

Número

3605/2025

Principal/Acessório

Principal

Autoria:

CARLOS ROBERTO ROMANHA

Ementa:

Solicita-se providências quanto à necessidade urgente de reparo na Rua Presidente Café Filho, em frente ao número 233, Bairro Interlagos I, após a realização de um serviço (possivelmente relacionado à rede de esgoto, drenagem ou outro tipo de intervenção), foi deixada em condições inadequadas, com diversos blocos de pavimentação soltos.

