



EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES/ES

INDICAÇÃO Nº: 048/2025

ALYSSON F. G. REIS, vereador com cátedra neste palácio legislativo, vem respeitosamente perante vossa Excelência, com fulcro no art. 125, II do Regimento Interno apresentar a seguinte

INDICAÇÃO PARA QUE SEJA EFETUADA UMA REPARAÇÃO / OPERAÇÃO TAPA BURACO EM TODO BAIRRO INTERLAGOS 1 E 2 - LINHARES ES.

JUSTIFICATIVA

Os moradores da região relatam dificuldades de trafegar pela via em razão de buracos, desníveis e erosões causadas pela ação das águas pluviais, comprometendo a mobilidade e colocando em risco a segurança de motoristas e pedestres.

Diante do exposto, solicitamos que sejam realizadas as seguintes providências:

- 1. Avaliação técnica das condições do leito carroçável, identificando os trechos mais danificados;
- 2. Execução de reparos emergenciais, incluindo a recomposição da pavimentação e nivelamento da via;





3. **Manutenção preventiva**, para garantir a durabilidade das intervenções e prevenir danos futuros, especialmente em períodos de chuva.

A presente indicação visa atender às demandas da comunidade local e assegurar melhores condições de mobilidade e segurança para os moradores e usuários **DO CITADO BAIRRO**.

Confiamos na atenção e no compromisso desta gestão para a solução rápida e eficaz do problema.

Pedimos que o setor responsável, quando estiver executando devido reparo ou venha nos apresentar alguma resposta, possa anexa também as imagens do serviço realizado.

Desta forma solicitamos que essa respeitável casa NOTIFIQUE a SECRETARIA DE OBRAS para que haja URGENTEMENTE com os devidos reparos. Nestes termos, solicito vosso deferimento, honorífico presidente



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3300300032003500370033003A005000

Assinado eletronicamente por ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS em 15/01/2025 08:27 Checksum: 1B8285C1FBDA37298FE314325ECEEE2104A9AB320D14AC71C4BFA7152E1AA2E0

