



**ANEXO FOTOGRÁFICO**

**ESTRUTURA EXTERNA SEM UTILIZAÇÃO:**





# *Câmara Municipal de Linhares*

## *Palácio Legislativo "Antenor Elias"*

NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DA ESTRUTURA  
INTERNA DE TUBULAÇÃO QUE ESTÁ SEM UTILIZAÇÃO:

